

**Emmauskirche Hammerbrücke , in einem Ortsteil von Muldenhammer,
erstrahlt in neuem Glanz...**



Das Kirchendach erhielt über LEADER Fördermittel die dringende Reparatur, um Wasser aufzuhalten das in den letzten Jahren der Innensubstanz arg zusetzte. Auch Fenster und die Eingangstür waren durch die Lage der Kirche stark verwittert. Nun leuchtet das Gotteshaus inmitten von Hammerbrücke wieder.

